

SOLFORMEC | PIASTRE PER IL VUOTO | MULTI HOLES

Per lavorazioni passanti e di contornatura

Il piano a vuoto Solformec è l'alternativa al piano magnetico per materiali non ferrosi.


Consente di eseguire lavorazioni passanti e di contornatura su differenti materiali e forme irregolari. Il sistema necessita della pompa per la creazione del vuoto.

Metodo di installazione MULTI HOLES:

Veloce e facile da installare. Sulle piastre per il vuoto Multi Holes i fori sono tutti aspiranti. **Non è necessaria una preparazione dell'area di lavoro = risparmio di tempo.** Le aree di lavoro sono gestibili separatamente e quindi si ha la possibilità di lavorare piu' pezzi contemporaneamente anche con tempistiche diverse. Ideale per lavorazioni superficiali, passanti e di contornatura con refrigerante oppure a secco.

In dotazione:

- Un tappetino preforato
- Un tappetino liscio personalizzabile
- Distributore
- Tubi



	MHP3020	MHP4030	MHP6040
Dimensioni esterne	316x216x20 mm	416x316x20 mm	616x416x20 mm
Aree di lavoro	2	3	4
Riferimenti fissi	Fori in M6	Fori in M8	Fori in M8

NOTA: a richiesta dimensioni personalizzate

CODICE: P550L



Pompa per lavorazioni con uso di liquido refrigerante oppure a secco.

Le immagini sono solo a scopo illustrativo. Modelli e caratteristiche tecniche potrebbero cambiare.